

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
Заведующий МКДОУ №34 Г.НИКОЛЬСКОЕ

Жант - И. В. Бонесиль

«23» 04 2018 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ №34 "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА Г.НИКОЛЬСКОЕ "

1.2. Адрес объекта: 187026, г. Никольское, Ленинградской области, Госненского района, ул. Школьная д.16

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1160,9 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 1874,2 кв. м

1.4. Год постройки здания 1979 г., последнего капитального ремонта не было со дня постройки г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018 г., капитального не планируется г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ №34 "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА Г.НИКОЛЬСКОЕ "(МКДОУ №34 Г.НИКОЛЬСКОЕ)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 187026 г. Никольское, Ленинградской области, Госненского района, ул. Школьная д.16

1.8. Основание для пользования объектом: Свидетельство о праве пользования объектом недвижимости – 47-АБ 434808, выдан 09 ноября 2011 года.

1.9. Форма собственности: собственность муниципального образования.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальное образование Госненский район Ленинградской области.

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Комитет образования администрации муниципального образования Госненский район Ленинградской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 10-А

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: дошкольное образование

2.2 Виды оказываемых услуг: осуществления образовательной деятельности по реализации образовательных услуг населению.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 1 чел; нарушениями зрения – 1 чел; нарушениями слуха; нарушениями умственного развития; нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 201 чел. в день.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусы, микроавтобусы № 682,687,319,438, 688 (остановка «Рынок», «Дом культуры»).

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (есть, нет)

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта «Рынок» 200 м, «Дом культуры» 400 м.

3.2.2 Время движения (пешком) 10-15 мин

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые; со звуковой сигнализацией; таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая; тактильная; визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть; нет (незначительные перепады)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (заниженные бордюры на пересечениях с дорогой).

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,У,О) ДЧ-И (К,С)	-	1.1-1.7
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ДУ (К,С)	-	2.1- 2.16
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ВНД (К,С)	-	3.1- 3.22
4	Зона целевого назначения здания (детские группы)	ДП-И (У) ДЧ-И (Г,О,К) ДУ (С)	-	4.1- 4.47
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ДУ (К,С)	-	5.1- 5.18
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (Г,К,О,У) ВНД (С)	-	6.1-6.8
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г,У,О) ДЧ-И (К)	-	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (У), ДЧ-И (Г,О), ВНД (К,С).

ОСИ доступен полностью для инвалидов с нарушением умственного развития, доступен частично для инвалидов с нарушением слуха, для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, временно не доступен для инвалидов с нарушением зрения, для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках.

Отсутствует визуальное обозначение места открывания калитки. Путь движения на территории не обозначен визуально и тактильно. На пути движения от калитки к входу в здание расположен бордюр высотой более 0,014 м. Отсутствуют парковочные места для инвалидов.

Кнопка домофона расположена на высоте более 1,1 м, на входной площадке расположены 2 необозначенные контрастно колонны, на входной площадке расположена выступающая над уровнем покрытия дренажная решетка. Высота порога входной двери более 0,014 м (0,15 м), дверные ручки не соответствуют нормам доступности для различных категорий инвалидов. Глубина тамбуров менее нормативных значений, дверные ручки не соответствуют нормам доступности для различных категорий инвалидов.

Отсутствует тактильное и контрастное обозначение пути движения от входа к зонам оказания услуг, отсутствует предупредительная информация перед препятствиями и поворотами на пути следования. Перед маршами отсутствуют предупреждающие тактильные указатели, лестница на выходе из тамбура и лестницы на 2-й этаж не дублируются подъемными устройствами, у лестниц отсутствуют поручни со стороны стены. На прозрачном полотне некоторых дверей отсутствует контрастная маркировка, дверные ручки не соответствуют нормам доступности для различных категорий инвалидов. Дополнительные пути эвакуации имеют барьеры:

- ширина дверных проемов менее 0,9 м,
- на путях эвакуации имеются необозначенные и необорудованные пандусами или подъемными устройствами лестницы,
- поручни обустроены с нарушением действующих нормативов,
- высота порогов выходных дверей более 0,014 м.

Дверные ручки не соответствуют нормам по доступности для использования различными категориями инвалидов, отсутствуют технические и организационные решения для инвалидов с нарушением слуха. Отсутствует тактильное и визуальное обозначение препятствий, дверные ручки не соответствуют нормам по доступности для использования различными категориями инвалидов, ширина прохода между кроватями в спальнях 30 см, отсутствуют прикроватные поручни, в музыкальном зале отсутствует индукционная система.

На входах в санузлы в группах имеются пороги высотой более 0,014 м, санузлы в группах не оборудованы поручнями, крючками для костылей и других принадлежностей, в санузлах в группах установлены смесители с отдельным регулированием подачи горячей и холодной воды, дверные ручки не соответствуют нормам по доступности для использования различными категориями инвалидов. В раздевалках не предусмотрено дополнительное пространство для хранения индивидуальных средств реабилитации, ширина проходов менее 1,5 м.

На входе на территорию отсутствуют доступные всем категориям инвалидов элементы информации об объекте, отсутствуют визуальные средства информации на путях движения и перед зонами оказания услуг, доступные для инвалидов с нарушением зрения, отсутствует схема расположения зон оказания услуг, доступная для инвалидов с нарушением зрения, отсутствуют информационные таблички с обозначением зон целевого посещения, доступные для инвалидов с нарушением зрения.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2018г. - 2020г.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) не требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) не имеется

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности объектов Ленинградской области на портале <http://zhit-vmeste.ru/>. (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «23» апреля 2018 г.

2. Акта обследования объекта: №1 от «23» апреля 2018 г.